

Lotta snow


Bookcase/Regał

EN

Bellamy
27 Kościuszki Street
38-500 Sanok
www.bellamy.pl

PL

Bellamy
Ul. Kościuszki 27
38-500 Sanok
www.bellamy.pl



1670x1030x390

EN


Returns of the assembled furniture will not be accepted.

Before attempting to assembly this product please check the contents of the package. If any components are missing or damaged, please contact the retailer from whom you bought this product.

PL

Zwroty skróconych mebli nie są przyjmowane.



Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy nie brakuje żadnych części oraz czy nie są uszkodzone. Jeżeli brakuje części lub są uszkodzone, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm



1/13



EN

Cleaning and maintenance

1. Use generally available furniture cleaning detergents.
2. Do not use aggressive detergents and always read the detergent's usage instructions.
3. Do not use hard brushes or any other harsh materials that could streak the surface of the furniture.



PL

Czyszczenie i pielęgnacja


1. Używać należy ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych.
2. Nie stosować agresywnych środków czyszczących i zawsze zapoznać się z uwagami producenta tego preparatu.
3. Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.




1 x2




2




x2






3 x2






4



5






6






0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm

7




8





9

a3
Ø 15x12 x2




10


b1
Ø 7x50 x4




11




12





a3
Ø 15x12 x6



13




14




15



n3
x16




16 x2








T11
M6x60 x2

f5
Ø 8x32 x4




h9
Ø 10x13 x2






17 x2





18



19 x2








20 x4







0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm

21



22



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 mm